



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

PickleMaster es un sistema de recubrimiento especializado diseñado para usarse en superficies de canchas de pickleball. El revestimiento de base neutra está diseñado para teñirse con la dispersión de pigmentos ColorPlus, lo que da como resultado 17 opciones de color estándar y una paleta más amplia de opciones con las mezclas ColorPlus Fusion. PickleMaster viene texturizado de fábrica para proporcionar una superficie segura y antideslizante con una textura no agresiva para minimizar el desgaste de la bola.

USOS

PickleMaster es un revestimiento de superficie deportivo especializado, diseñado para el deporte del pickleball.

COLOR

Neutral. El color deseado se logra mezclando la dispersión de pigmentos ColorPlus con PickleMaster.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25° C (77 °F)	12,5 ± 0,5
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos de la superficie del pavimento. Debe completarse la reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

Las nuevas superficies de asfalto deben curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie asfáltica sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha Técnica CMT-3) según lo requerido por aspereza y porosidad de la superficie con el fin de proporcionar una superficie lisa, densa para la aplicación de recubrimientos de color.

Las nuevas superficies de concreto deben curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie de grabado con ácido muriático o fosfórico, y aplique Acrylic Adhesion Promoter de SportMaster (Ficha Técnica CMT-21).



PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Mezcle en el siguiente orden para obtener un tambor de 55 galones de PickleMaster:

- PickleMaster 55 galones
- ColorPlus..... 4 galones
- Agua..... Entre 20 y 23 galones

Mezcle en el siguiente orden para obtener un barril de 30 galones de PickleMaster:

- Neutral Concentrate 30 galones
- ColorPlus..... 2 galones
- Agua..... Entre 12 y 13 galones

NOTA

Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de ColorPlus.

APLICACIÓN

Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones de PickleMaster sin diluir y varían según la textura de la superficie y la porosidad dentro de los límites siguientes: de 0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa.

TIEMPO DE SECADO

PickleMaster se seca entre 30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Deje que cada capa se seque completamente antes de aplicar capas sucesivas. Una temperatura ambiente baja o una temperatura superficial baja y una humedad alta aumentan el tiempo de secado. Permita que la superficie recubierta se cure por 48 horas antes de utilizarse.

PRECAUCIONES

No almacene bajo la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que

el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la Ficha de datos de seguridad del producto (SDS, Safety Data Sheet) para obtener información y precauciones de seguridad adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2020, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net