

NOMBRE DEL PRODUCTO

SS1H
 SealMaster/Hawaii

FUENTE CRUDA

Tesoro Hawaii Corporation
 N.º 18168

FABRICANTE

SealMaster/Hawaii
 2927 Mokumoa Street
 Honolulu, HI 96819-4044
 Teléfono: (808) 839-2782
 Fax: (808) 839-2002
 www.sealmasterhawaii.com

Número de tanque: 101
 Fecha de muestra: 30/09/06
 Fecha de prueba: 30/09/06
 N.º ID de muestra: 1002
 Operador: LM

Método	Prueba	Especificaciones mín./máx.	Resultado
T-59/D-244	Viscosidad, SFS a 25 °C (77 °F). s	20/100	23
T-59/D-244	Estabilidad de almacenamiento, 24 h, %	... /1,0	0,03
T-59/D-244	Mezcla de cemento, %	... /2,0	0,9
T-59/D-244	Tamiz, %	... /0,10	0,03
T-59/D-244	Residuos por destilación, %	57/...	60,0
Pruebas de residuos de la prueba de destilación:			
T-49/D-5	Penetración, 25 °C (77 °F)	40/90	56
T-5/D-113	Ductilidad, 25 °C (77 °F)	40/...	89
T-44/D-2042	Solubilidad, %	97,5/...	99,5

Estos resultados se relacionan solo con las muestras analizadas.

Este documento no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la aprobación de las pruebas SealMaster realizadas en la ubicación anterior.

Las pruebas anteriores cumplen con los requisitos de AASHTO M140 y ASTM D977 para asfalto emulsionado.

Copyright © 2006, SealMaster
 Todos los derechos reservados.

SealMaster/Hawaii
 Teléfono: (808) 839-2782
 www.sealmasterhawaii.com

CRACKMASTER 5078
Crack & Joint Sealant for Cold Climates

SMT-243

REVISADO EL 03/02/14



Teléfono: 1-800-395-7325

www.sealmaster.net